

# バンカーサイロ床面

酸でボロボロになった床面でお困りの方

# コンクリート補修できます！

床面が酸によって劣化し、  
骨材(砂利)の露出が進む



劣化が加速度的に進行

**酸に強い高耐久性コンクリート**  
で床面を覆うことで耐用年数が  
大幅に向上します。

※参考価格：¥4,500/m<sup>2</sup> (税抜)  
施工面積450 m<sup>2</sup>以上

施工前



施工後



※『ウォータージェットによる表層劣化部除去』と『高耐久性コンクリート打設』を合わせた金額です。現場条件により金額は多少増減します。

ご相談ください



(株)南組 札幌支店

担当：  
齋藤、南

TEL: 011-595-7082 札幌市豊平区月寒東2条17丁目3-75

# バンカーサイロ床面 コンクリート補修施工手順

- ① ウォータージェットで表層劣化部分を除去します。
- ② 高耐久性コンクリートを打設します。  
(厚さ：5cm程度)
- ③ 散水養生します
- ④ 施工完了

年数経過後、軽微な部分補修が必要になった場合、ご自分で補修できる専用補修材料も取り扱っております。

施工に際しては事前の劣化確認が必要です。施工希望1ヶ月程度前にグループ単位でご連絡ください。また、施工もグループ単位での発注でお願い致します。

酸による劣化の違い（56日間の浸漬結果）



普通  
コンクリート



一般的な  
補修材



当社開発製品

ご相談ください



**(株)南組 札幌支店**

担当：  
齋藤、南

TEL: 011-595-7082 札幌市豊平区月寒東2条17丁目3-75